
RECEBIMENTO CONTROLES DE AR CONDICIONADO


22 unidades – Controles de Ar Marca Electrolux

1 unidade – Controle de Ar Marca Springer Midea

3 unidades – Controles de Ar Marca Agratto

1 unidade – Controle de Ar Marca Gree

Cuiabá, 14 de junho de 2023.



RESPONSÁVEL CONSTRUTORA



COORDENADOR MANUTENÇÃO

Samyra Pires FERNANDES
Coord. de Manutenção e Obra
CREA 201291771-2
Hospital de Câncer de MT

RECEBIMENTO CHAVES

02 unidades – Entrada Jardim Porta de Vidro

02 unidades – Isolamento 01 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 01 Quarto

02 unidades – Isolamento 01 Banheiro

02 unidades – Isolamento 02 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 02 Quarto

02 unidades – Isolamento 02 Banheiro

02 unidades – Isolamento 03 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 03 Quarto

02 unidades – Isolamento 03 Banheiro

02 unidades – Isolamento 04 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 04 Banheiro

02 unidades – Isolamento 05 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 05 Quarto

02 unidades – Isolamento 05 Banheiro

02 unidades – Isolamento 06 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 06 Quarto

02 unidades – Isolamento 06 Banheiro

02 unidades – Isolamento 07 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 07 Quarto

02 unidades – Isolamento 07 Banheiro



02 unidades – Isolamento 08 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 08 Quarto

02 unidades – Isolamento 08 Banheiro

02 unidades – Isolamento 09 Ante Camara

02 unidades – Isolamento 09 Quarto

02 unidades – Isolamento 09 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 1 Quarto

02 unidades – Enfermaria 1 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 2 Quarto

02 unidades – Enfermaria 2 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 3 Quarto

02 unidades – Enfermaria 3 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 4 Quarto

02 unidades – Enfermaria 4 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 5 Quarto

02 unidades – Enfermaria 5 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 6 Quarto

02 unidades – Enfermaria 6 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 7 Quarto

01 unidade – Enfermaria 7 Banheiro

02 unidades – Enfermaria 8 Quarto

02 unidades – Enfermaria 8 Banheiro

02 unidades – Copa



02 unidades – Sala Fraterna

02 unidades – Discussão Médica

02 unidades – Sala de Exames e Curativos

02 unidades – Banheiro Medico Plantonista

02 unidades – Rouparia

02 unidades – Vestiário Médico Plantonista

02 unidades – Banheiro Feminino Família

02 unidades – Banheiro Masculino Família

04 unidades – Depósito de Lixo

02 unidades – Sanitário Enfermagem

02 unidades – DML 1

02 unidades – DML 2

02 unidades – Sala de Utilidades/Expurgo 1

02 unidades – Sala de Utilidades/Expurgo 2

04 unidades – Depósito de Roupas Sujas

02 unidades – Sala de Serviço

02 unidades – Capela Ecumênica

02 unidades – Expansão Futura (Fisio)

02 unidades – Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas

02 unidades – CPD

02 unidades – Psicologia

02 unidades – Descanso Médico Plantonista

02 unidades – Sanitário Feminino Equipe



02 unidades – Sanitário Masculino Equipe

Ao total 139 Chaves.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.



RESPONSÁVEL CONSTRUTORA



COORDENADOR MANUTENÇÃO

Samyra Pires Fernandes
Coord. de Manutenção e Obras
CREA 201291771-2
Hospital de Câncer de MT